



Ansicht
Bauteil
Kategorie
Kommentar

Treppe von links
Treppeanlage
Wiederversetzen der Treppenstufen



Ansicht	Treppe von links
Bauteil	Treppeanlage
Kategorie	Wiederversetzen der Treppenstufen
Kommentar	Pflaster vor der Treppe wiederverlegt



Ansicht	Balustrade von links
Bauteil	Portal
Kategorie	teilversetzte Balustrade
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	Balustrade von vorn
Bauteil	Portal
Kategorie	teilversetzte Balustrade
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	Gesims unter Balustrade
Bauteil	Portal
Kategorie	eingesetzte Vierungen
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht
Bauteil
Kategorie
Kommentar

Eckgesims rechter Bogen
Portal
eingesetzte Vierung
Vierungen und Neuteile



Ansicht	rechter Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	eingesetzte Vierungen, Vorblendungen
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	Eingangspfeiler links
Bauteil	Portal
Kategorie	eingesetzte Vierungen, Vorblendungen
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	linker Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	zum Einbau der Vierungen und Teile vorbereitet
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	rechtes Türgewände
Bauteil	Portal
Kategorie	zum Einbau der Vierungen und Teile vorbereitet
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	linker Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	Vierungen und Teile teilweise eingebaut
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	rechter Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	Profilteil zum Einbau vorbereitet
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	rechter Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	Vierungen und Teile teilweise eingebaut
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht	rechter Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	Vierungen und Teile teilweise eingebaut
Kommentar	Vierungen und Neuteile



Ansicht
Bauteil
Kategorie
Kommentar

Balustrade
Portal
Einbau neue Verblechung