



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Balustrade  
Portal  
Einbau neue Verblechung



Ansicht	linker Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	Granitvierungen im Aufstandsbereich
Kommentar	



Ansicht	rechter Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	Granitvierungen im Aufstandsbereich
Kommentar	



Ansicht	linker Pfeiler Eingang
Bauteil	Portal
Kategorie	eingebaute Vierungen und Neuteile
Kommentar	



Ansicht	linker Pfeiler
Bauteil	Portal
Kategorie	eingebaute Vierungen und Neuteile
Kommentar	



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

linker Pfeiler Eingang  
Portal  
eingebaute Vierungen und Neuteile



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

rechter Pfeiler  
Portal  
eingebaute Vierungen und Neuteile



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

rechter Pfeiler Eingang  
Portal  
eingebaute Vierungen und Neuteile





Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

rechter Pfeiler  
Portal  
eingebaute Vierungen und Neuteile



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Bereich rechts neben dem Portal  
Portal  
Ergänzungen mit Mörtel



Ansicht	Balustrade linker Teil
Bauteil	Portal
Kategorie	eingebaute Vierungen und Neuteile
Kommentar	Balustrade vor dem Anstrich



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Balustrade Wappenteil  
Portal  
überarbeitetes Wappen vor der Beschichtung



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Balustrade rechter Obelisk  
Portal  
überarbeitete Balustrade vor der Beschichtung



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Balustrade rechter Teil  
Portal  
überarbeitete Balustrade vor der Beschichtung



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Balustrade Blick von Innen  
Portal  
überarbeitete Balustrade vor der Endbeschichtung



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Gesimse über dem Bogen  
Portal  
überarbeitete Balustrade vor der Beschichtung  
Vierungen und SEM Ergänzungen





Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Gesimse über dem Bogen  
Portal  
überarbeitete Balustrade vor der Beschichtung  
Vierungen und SEM Ergänzungen



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Überblick  
Portal  
Portal im Endzustand, Treppenanlage noch unverfugt



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Treppenanlage  
Portal  
Teilansicht verfugte Treppe



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Treppenanlage  
Portal  
Teilansicht verfugte Treppe



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Treppenanlage  
Portal  
Teilansicht verfugte Treppe



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Treppenanlage  
Portal  
Teilansicht verfugte Treppe



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Treppenanlage  
Portal  
Teilansicht verfugte Treppe



Ansicht  
Bauteil  
Kategorie  
Kommentar

Treppenanlage  
Portal  
Teilansicht verfugte Treppe



## **1. Produktbeschreibung / Technische Merkblätter**

---