

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



Rekonstruktion der Granittreppe - Mehrfamilien-Wohnhaus

Rekonstruktion einer stark verwitterten Hauseingangs-Granittreppe mit originalem grau-gelblichen Granit durch Abtrag der verwitterten Schichten und Neuverlegung gestockter Granitplatten mit Profilansatz an der Vorderkante.

- Bild 1 und 2, rekonstruierte Granittreppe
- Bild 3 Vorzustand der stark verwitterten Hauseingangs-Granittreppe

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
April 2016