- 1.1 10 - Schutzmaßnahmen für Fassadenreinigung
- 1.1 20 - Eisenteile entfernen,
- 1.1 30 - Maßnahmekartierung
- 1.2 10 - Musterflächen
- 1.2 20 - Wasserauffangrinne
- 1.2 30 - Mehrkammerreinigungsanlage
- 1.2 40 - Niedruck-Partikelstrahl-Reinigung
- 1.2 50 - Zulage für profilierte Bauteile
- 1.2 60 - Nachreinigung Fassadenfläche
- 1.2 70 - Graffitie-Beseitigung 1. Arbeitsgang
- 1.2 80 - Teerverschmutzungen
- 1.2 90 - Fungizidentfernung
- 1.3 10 - Rissverankerung von Klinkerflächen
- 1.3 20 - Klinkersteine einzeln auswechseln,
- 1.3 30 - Klinker auswechseln bis zu fünf Stück,
- 1.3 40 - Klinker auswechseln bis zu zehn Stück,
- 1.3 50 - Auswechseln von Formsteinen Typ 1
- 1.3 60 - Auswechseln von Formsteinen Typ 2
- 1.3 70 - Auswechseln von Formsteinen Typ 3
- 1.3 80 - Abbruch Klinkermauerwerk, in Kleinflächen bis 0,5 m²
- 1.3 90 - Abbruch Klinkermauerwerk, flächig
- 1.3 100 - Herstellen neuer Klinkerflächen, in Kleinflächen bis 0,5 m²
- 1.3 110 - Zulage für profilierungen
- 1.3 120 - Herstellen neuer Klinkerflächen, flächig
- 1.3 130 - Zulage für profilierungen
- 1.3 140 - Schadstellenausbesserung Klinker
- 1.3 150 - Lasur von fehlfarbigen Klinkern,
- 1.3 160 - Hydrphobierung
- 1.4 10 - Klinkerfassade entfugen partiell 25%
- 1.4 20 - Klinkerfassade verfugen partiell 25%
- 1.4 30 - Klinkerfassade entfugen partiell 50%
- 1.4 40 - Klinkerfassade verfugen partiell 50%
- 1.4 50 - Klinkerfassade entfugen partiell 100%
- 1.4 60 - Klinkerfassade verfugen partiell 100%
- 1.4 70 - Anschlußfugen