HOLLERUNG
STEINMETZE & RESTAURATOREN

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Dom St. Marien Zwickau - bildhauerische Rekonstruktion der Bauzier des Westportals

Restaurierung, Bildhauerarbeiten und Instandsetzung der Bauzier

Über 800 Stunden restauratorische Instandsetzung und bildhauerische Rekonstruktion der Bauzier des Westportals.

u.a.
- zahlreiche Fialen und Halbfialen, Kreuzblumen, Krabben
- plastische Ergänzungen
- Maßnahmen zur Steinkonservierung
- Versetzen der Engelsfigur

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
März 2008 - Juni 2008

Bauherr / Bauleitung
Kirchenvorstand der Ev.-Luth.
Nicolai-Kirchgemeinde
Domhof 10,
08056 Zwickau
Bauleitung
Sachverständigen- und Ing.-Büro
Dr.-Ing. Michael Kühn
Kleine Biergasse 5, 08056 Zwickau
Tel. (0375) 27 14 799

REFERENZ