

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
1

Ansicht
Traufsims am Turm

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
2

Ansicht
Traufsims am Turm

Aufnahmedatum
16.12.03



Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
3

Ansicht
Traufsims am Turm

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
4

Ansicht
Traufsims am Turm

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 2/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
5

Ansicht
Glockenstuhl - Ostansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
6

Ansicht
Glockenstuhl - Ostansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 3/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
7

Ansicht
Glockenstuhl - Ostansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
8

Ansicht
Glockenstuhl - Ostansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
9

Ansicht
Glockenstuhl - Ostansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
10

Ansicht
Glockenstuhl - Ostansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 5/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
11

Ansicht
Maßwerkfenster Glockenstuhl - Ostansicht
Detail - Seitengewände links unten

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
12

Ansicht
Maßwerkfenster Glockenstuhl - Ostansicht
Detail - Seitengewände rechts unten

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 6/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
13

Ansicht
Glockenstuhl - Ostansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
14

Ansicht
Glockenstuhl - Ostansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 7/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
15

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
16

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 8/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
17

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
18

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 9/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
19

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
20

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 10/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
21

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
22

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 11/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
23

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
24

Ansicht
Glockenstuhl - Nordansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 12/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
25

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
26

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 13/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
27

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
28

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 14/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
29

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
30

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 15/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
31

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:

Ansicht:

Aufnahmedatum

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
32

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
33

Ansicht
Glockenstuhl - Westansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 17/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
34

Ansicht
Glockenstuhl - Südansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04




Foto Nummer:
35

Ansicht
Glockenstuhl - Südansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 18/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
36

Ansicht
Glockenstuhl - Südansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk


Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
37

Ansicht
Glockenstuhl - Südansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 19/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
38

Ansicht
Glockenstuhl - Südansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
39

Ansicht
Glockenstuhl - Südansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 20/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
40

Ansicht
Glockenstuhl - Südansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
41

Ansicht
Glockenstuhl - Südansicht
Spitzbogenfst. mit Maßwerk

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 21/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
42

Ansicht
Zwischensims 1 - Ostansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
43

Ansicht
Zwischensims 1 - Ostansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 22/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
44

Ansicht
Zwischensims 1 - Nordansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
45

Ansicht
Zwischensims 1 - Nordansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 23/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
46

Ansicht
Kaffsims 1 - 3. OG - Nordansicht

Aufnahmedatum
16.12.03



Foto Nummer:
47

Ansicht
Kaffsims 1 - 3. OG - Nordansicht

Aufnahmedatum
16.12.03



Seite 24/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
48

Ansicht
Zwischensims 1 - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
49

Ansicht
Zwischensims 1 - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 25/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
50

Ansicht
Zwischensims 1 - Südansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
51

Ansicht
Zwischensims 1 - Südansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 26/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
52

Ansicht
Fensterische 1 OG - Ostansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:

Ansicht:

Aufnahmedatum

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
53

Ansicht
Zwischensims 2 - Ostansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
54

Ansicht
Zwischensims 2 - Ostansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 28/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
55

Ansicht
Zwischensims 2 - Ostansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
56

Ansicht
Zwischensims 2 - Ostansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 29/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
57

Ansicht
Fenster­nische EG - Ostansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
58

Ansicht
Zwischensims 2 - Nordansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
59

Ansicht
Zwischensims 2 - Nordansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 31/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
60

Ansicht
Zwischensims 2 - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
61

Ansicht
Zwischensims 2 - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 32/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
62

Ansicht
Zwischensims 2 - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
63

Ansicht
Zwischensims 2 - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 33/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
64

Ansicht
Fensterische 1 EG - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
65

Ansicht
Fensterische 1 EG - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 34/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
66

Ansicht
Fenster­nische 2 EG - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
67

Ansicht
Fenster­nische 2 EG - Westansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 35/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach

Dokumentation - Vorzustand
Sanierung der evang. luth. Stadtkirche in Ranis

Foto Nummer:
68

Ansicht
Fenstergewände EG - Nordansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Foto Nummer:
69

Ansicht
Fenstergewände EG - Nordansicht

Aufnahmedatum
26.01.04



Seite 36/36

ausführende Firma: Hollerung Restaurierung GmbH
Agnes-Löscher-Straße 06
08468 Reichenbach