











	1.3 2 - Ausarbeitung neuzeitlicher Fugen
	1.3 6 - Ausbau von 1 Ziegel Bauphase 2
	1.3 10 - Ausbau von 2 bis 3 Ziegeln der Bauphase 0
	1.3 11 - Ausbau von 1 Ziegel Bauphase 0
	1.3 14 - Ausbau von mehr als 10 zusammenhängenden historischen
	1.4 1 - Wasserreinigung Sockel und Sakristei
	1.4 3 - Rinnen- und Auffangwannenbau mit Zubehör im Sakristei- und Sock
	1.6 1 - Versetzen neuer Ziegel 2 bis 3 Stück
	1.6 2 - Versetzen neuer Ziegel 1Stück
	1.6 5 - versetzen von mehr als 10 neuen Ziegeln.
	1.9 1 - Fugenreparatur
	1.9 2 - Fugenreparatur bis 0,1m Länge
	1.9 3 - Neuverfugung

OBJEKT
 Salvatorkirche München
 Salvatorstraße 17
 80333 München


MAßNAHME
 Mauerarbeiten Sockel

AUFTRAGGEBER
 Staatliches Bauamt München 1
 Peter-Auzinger-Straße 10
 81547 München

PLANVERFASSER
 Hollerung Restaurierung GmbH
 Agnes Löscher Straße 6
 08468 Reichenbach

OBJEKTBEZEICHNUNG
 Mauerarbeiten Fassade

PLANINHALT
 Sockel - Südseite 2



KARTIERUNGSTHEMA
 Maßnahmenkartierung

MASSTAB 1:20 **DATUM** 28.06.2012

KARTIERUNG VOR ORT DIGITALE KARTIERUNG
 F.Teuchert, J.Kaminsky J.Kaminsky

PLAN-Nr. 12 **BLATT-Nr.** 01