

-  1.1 10 - Schutzmaßnahmen für Fassadenreinigung
-  1.1 20 - Eisenteile entfernen,
-  1.1 30 - Maßnahmekartierung
-  1.2 20 - Wasserauffangrinne
-  1.2 40 - Niederdruck-Partikelstrahl-Reinigung
-  1.2 50 - Zulage für profilierte Bauteile
-  1.2 60 - Nachreinigung Fassadenfläche
-  1.2 90 - Fungizidentfernung
-  1.3 10 - Rissverankerung von Klinkerflächen
-  1.3 20 - Klinkersteine einzeln austauschen,
-  1.3 30 - Klinker austauschen bis zu fünf Stück,
-  1.3 40 - Klinker austauschen bis zu zehn Stück,
-  1.3 50 - Austauschen von Formsteinen Typ 1
-  1.3 80 - Abbruch Klinkermauerwerk, in Kleinfächen bis 0,5 m²
-  1.3 100 - Herstellen neuer Klinkerflächen, in Kleinfächen bis 0,5 m²
-  1.3 120 - Herstellen neuer Klinkerflächen, flächig
-  1.3 140 - Schadensstellenausbesserung Klinker
-  1.4 50 - Klinkerfassade entzugen partiell 100%



-  1.1 10 - Schutzmaßnahmen für Fassadenreinigung
-  1.1 20 - Eisentelle entfernen,
-  1.1 30 - Maßnahmekartierung
-  1.2 10 - Musterflächen
-  1.2 20 - Wasserauffangrinne
-  1.2 30 - Mehrkammerreinigungsanlage
-  1.2 40 - Niederdruck-Partikelstrahl-Reinigung
-  1.2 50 - Zulage für profilierte Bauteile
-  1.2 60 - Nachreinigung Fassadenfläche
-  1.2 70 - Graffiti-Beseitigung 1. Arbeitsgang
-  1.2 80 - Teerverschmutzungen
-  1.2 90 - Fungizidentfernung
-  1.3 10 - Rissverankerung von Klinkerflächen
-  1.3 20 - Klinkersteine einzeln austauschen,
-  1.3 30 - Klinker austauschen bis zu fünf Stück,
-  1.3 40 - Klinker austauschen bis zu zehn Stück,
-  1.3 50 - Austauschen von Formsteinen Typ 1
-  1.3 60 - Austauschen von Formsteinen Typ 2
-  1.3 70 - Austauschen von Formsteinen Typ 3
-  1.3 80 - Abbruch Klinkermauerwerk, in Kleinfächern bis 0,5 m²
-  1.3 90 - Abbruch Klinkermauerwerk, flächig
-  1.3 100 - Herstellen neuer Klinkerflächen, in Kleinfächern bis 0,5 m²
-  1.3 110 - Zulage für Profilierungen
-  1.3 120 - Herstellen neuer Klinkerflächen, flächig
-  1.3 130 - Zulage für Profilierungen
-  1.3 140 - Schadensstellenbesserung Klinker
-  1.3 150 - Lasur von fehlfarbigen Klinkern,
-  1.3 160 - Hydrphobierung
-  1.4 10 - Klinkerfassade entfugen partiell 25%
-  1.4 20 - Klinkerfassade verfugen partiell 25%
-  1.4 30 - Klinkerfassade entfugen partiell 50%
-  1.4 40 - Klinkerfassade verfugen partiell 50%
-  1.4 50 - Klinkerfassade entfugen partiell 100%
-  1.4 60 - Klinkerfassade verfugen partiell 100%
-  1.4 70 - Anschlußfugen



-  1.1 10 - Schutzmaßnahmen für Fassadenreinigung
-  1.1 20 - Eisentelle entfernen,
-  1.1 30 - Maßnahmekartierung
-  1.2 20 - Wasserauffangrinne
-  1.2 40 - Niederdruck-Partikelstrahl-Reinigung
-  1.2 50 - Zulage für profilierte Bauteile
-  1.2 60 - Nachreinigung Fassadenfläche
-  1.2 70 - Graffiti-Beseitigung 1. Arbeitsgang
-  1.3 10 - Rissverankerung von Klinkerflächen
-  1.3 20 - Klinkersteine einzeln auswechseln,
-  1.3 30 - Klinker auswechseln bis zu fünf Stück,
-  1.3 40 - Klinker auswechseln bis zu zehn Stück,
-  1.3 80 - Abbruch Klinkermauerwerk, in Kleinflächen bis 0,5 m²
-  1.3 90 - Abbruch Klinkermauerwerk, flächig
-  1.3 100 - Herstellen neuer Klinkerflächen, in Kleinflächen bis 0,5 m²
-  1.3 110 - Zulage für Profilierungen
-  1.3 140 - Schadensstellenausbesserung Klinker
-  1.3 150 - Lasur von fehlfarbigen Klinkern,
-  1.4 30 - Klinkerfassade entfugen partiell 50%
-  1.4 50 - Klinkerfassade entfugen partiell 100%





-  1.1 10 - Schutzmaßnahmen für Fassadenreinigung
-  1.1 20 - Eisenteile entfernen,
-  1.1 30 - Maßnahmekartierung
-  1.2 20 - Wasserauffangrinne
-  1.2 40 - Niederdruck-Partikelstrahl-Reinigung
-  1.2 50 - Zulage für profilierte Bauteile
-  1.2 60 - Nachreinigung Fassadenfläche
-  1.3 10 - Rissverankerung von Klinkerflächen
-  1.3 20 - Klinkersteine einzeln auswechseln,
-  1.3 30 - Klinker auswechseln bis zu fünf Stück,
-  1.3 40 - Klinker auswechseln bis zu zehn Stück,
-  1.3 50 - Auswechseln von Formsteinen Typ 1
-  1.3 80 - Abbruch Klinkermauerwerk, in Kleinflächen bis 0,5 m²
-  1.3 90 - Abbruch Klinkermauerwerk, flächig
-  1.3 100 - Herstellen neuer Klinkerflächen, in Kleinflächen bis 0,5 m²
-  1.3 140 - Schadstellenausbesserung Klinker
-  1.4 50 - Klinkerfassade entfugen partiell 100%