



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Villa, Musikschule Reichenbach - Austausch profilierter Sandsteinelemente, Cottaer Elbsandstein

Steinaustausch, Restaurierung von Sandsteingliederungen, Steinergänzung, Fugensanierung und Reinigung im JOS-Verfahren der Klinkerfassade.

Ca. 8,5 m³ handwerklicher Steinaustausch in leicht-stark profilierter Ausführung.

Restauratorische Instandsetzung verbleibender Sandsteingliederungen durch diverse Vierungen.

- 144 St. mineralische Steinergänzungen, Kittungen, Klebungen und Rißverharzungen
- 550 m Fugensanierung

Restaurierung von 160 m² Klinkerfassade durch 239 St. partiellen Klinkeraustausch.

127 St. Klinkerantragungen, partieller Kellen-Nachverfugung

Villa, Musikschule Reichenbach - Austausch profilierter Sandsteinelemente, Cottaer Elbsandstein.

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Juni 2007 - April 2008

Bauherr / Bauleitung
andratsamt Vogtlandkreis
Amt für Kreisbauten, Neuendorfer Str.
94-96,
08523 Plauen
Tel. (03741) 392-0
Bauleitung
Architekturbüro Holzmüller
Reißiger Straße 7, 08525 Plauen
Tel. (03741) 22 04 82