

Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten



Estricharbeiten, Terrazzo - Haus der Wirtschaft in Stuttgart

Restauratorische Estricharbeiten - Terrazzo / Haus der Wirtschaft in 70174 Stuttgart, Willi-Bleicher-Straße 19

- ca. 850 m² Staubschutz / Schutzmaßnahmen
- ca. 650 m² Reinigungsschliff und Imprägnierung des vorhandenen Terrazzobelages
- ca. 30 m partielles Ergänzen von Fehlstellen in Mosaikbändern
- ca. 150 Stck Ausbesserungen in Terrazzofläche ca. 20 m Rissanierung im Terrazzovorsatz

Besonderheit:

- Schleifen in mehreren Ebenen (1. bis 4. OG)
- Mosaik 15 x 15 mm handgebrochen / Farbe nach Bestand
- farblich angepasster Ergänzungsmörtel
- Aufweiten und Verzahnen der zu sanierenden Risse, inkl. Korneinlage

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Aug. 2010 - Sep. 2012

Bauherr / Bauleitung
Vermögen und Bau
Baden Württemberg
Rotebühlstraße 100
70178 Stuttgart
Bauleitung
siehe Bauherr