



Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten

Instandsetzung von Ortterrazzo, Leopold-Hoesch-Museum - Düren

Instandsetzung von Ortterrazzo, Treppen- und Podestflächen, Leopold-Hoesch-Museum - Düren

Restauratorische Instandsetzung von ca. 718 m² Ortterrazzo-Flächen, 226 m² Treppen- und Podestflächen u.a. durch:

- 280 m Rissanierung einschl. Verzahnungen
- ca. 150 St. materialgerechte Ergänzungen von Fehlstellen
- 35 St. Marmor-Vierungen
- 210 m² Herstellung von Neuf Flächen im Verbund

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Aug. 2009 - Feb. 2010

Bauherr / Bauleitung
Stadt Düren Gebäudemanagement
Wilhelmstr. 34
52349 Düren
Tel. (02421) 25-0
Bauleitung
H & P Bauingenieure GmbH & Co. KG
Schanzenstr. 31
51063 Köln