



Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten

Regentenbau - Bad Kissingen Rekonstruktion von Orterrazzo Friesen und Mosaikstreifen

Rekonstruktion von Orterrazzo nach historischer Zeichnung und vorhandener Bestandsflächen als komplette Neuherstellung im Eingangsfoyer im Regentenbau.

- ca. 400 m² mit Friesen und unzähligen Mosaikstreifen
- komplette Erstellung des Unterbaus einschl. Abdichtung, Dämmung und Estrich
- Sanierung von Bestandsflächen Bereich Empore, Vestibül und Garderobe
- Schliff, Spachtelung
- umfangreiche Rissanierung
- Imprägnierung

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Feb. 2003 - März 2004

Bauherr / Bauleitung
Staatliches Hochbauamt Bad Kissingen
Kurhausstraße 26
Bad Kissingen
Bauleitung
Architekten BDA,
Grellmann-Kriebel-Teichmann
Baubüro Bad Kissingen, Schloßstr. 4,
97688 Bad Kissingen
Tel: (09 71) 6 99 45 87