



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Mehrfamilien-Wohnhaus, Reichenbach - Stuckelementen, Stucksimse saniert, Klinkerfassade gereinigt

Fassade, einer Doppelhaus-Hälfte im Gründerzeit-Stil mit originalen Formen und Profilen insbesondere der Stuckelemente aufgreifen, gliedern und dekorieren.

Über 200 m teils stark profilierte Stucksimse wurden in traditioneller Zugtechnik hergestellt, ca. 1,5 m³ neue Werksteine als Vierungen und Komplettaustausch verbaut.

350 m² Klinkerfassade wurden chemiefrei gereinigt und in Anpassung an das vorhandene Fugenbild nachgefugt.

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Febr. 2010 - Aug. 2010

Bauherr / Bauleitung
Wohnungsbaugesellschaft
Reichenbach mbH
Zwickauer Straße 32,
08468 Reichenbach
Tel. (03765) 55 33 0
Bauleitung
ahoch4 Architekten
Äußere Plauensche Str. 18, 08056
Zwickau
Tel. (0375) 2899696