


Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten



Ortterrazzo-Erneuerung in Chemnitzer Mehrfamilien-Wohnhaus

Erneuerung, Tiefenimprägnierung und Einpflege von Podestflächen mit Randfriesen, Marmor-Mosaik, Eckornamenten und Mittelornament.

31 m² material- und detailgetreue Erneuerung der stark geschädigten Podestflächen im Treppenhaus, bestehend aus Randfriesen, ca. 50 m verschiedenfarbiges mehrreihiges Marmor-Mosaik, Eckornamenten und Mittelornament, hergestellt und verlegt in reiner Handarbeit.

Einschl. Tiefenimprägnierung und Einpflege, Rückbau und Erneuerung des Unterbaus.

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
2015