

Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten



**Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale**

Terrazzosanierung der Foyerräume, Treppenhäuser und Podestflächen

- 120 m<sup>2</sup> Schutzabhängungen
- 54 m<sup>2</sup> temp. Schutzwände erstellen
- 26 m<sup>2</sup> Treppenpodeste aufarbeiten (20m Rissanierungen, 155 St Ergänzungen, 52 m Randschliff)
- 3 St Foyerräume instandsetzen, ges. 318 m<sup>2</sup> (182 m Risse, 38 St. Ergänzungen)
- Treppenhaus 2 mit 26 m<sup>2</sup> Gesamtfläche (8 m Risse, div. Kleinstergänzungen)
- Podestfläche alter Eingang 14 m<sup>2</sup> Gesamtfläche (1,7 m Risse, 22,6 m Randschliff, div. Erg.)
- Imprägnierung , Versiegelung aller Flächen nach Fertigstellung und Grundreinigung

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Okt. 2016 - Nov. 2016

Bauherr / Bauleitung  
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale  
Kantstraße 1  
06110 Halle  
Bauleitung  
ahrens bauplan GmbH  
Dipl.-Ing. Gösta Ahrens BDB  
Kröllwitzer Straße 4  
06120 Halle (Saale)  
Tel.: +49 (345) 680 11 91