

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



Bismarckschule Hannover - Mikrotrockenstrahlreinigung Neuputz bzw. Putzsanierung, Sanierung von Terrazzoflächen

Mikrotrockenstrahlreinigung und Neuputz bzw. Putzsanierung, Sanierung von Terrazzoflächen
- An der Bismarckschule 5 in 30173 Hannover

- 1245 m² Entfernung Bewuchs
- 5055 m² Mikrotrockenstrahlreinigung
- über 1000 St. Mörtelergänzungen
- 90 St. profilierte Vierungen
- 3460 m² Fugen im Natursteinmauerwerk
- rund 700 m² Neuputz bzw. Putzsanierung gem. historischem Befund
- Sanierung von Terrazzoflächen und Solnhofener Natursteinplatten im Innenbereich

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Mai 2010 - Juni 2011

Bauherr / Bauleitung
Lindner Group
Bahnhofstraße 29
94424 Arnstorf
Tel. +49 (0)8723/20-0