

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



Grundinstandsetzung - Klinkerfassade mit Sandsteingliederungen - Kleiner Refraktor Potsdam

Grundinstandsetzung, Ertüchtigung der Klinkerfassade mit den Sandsteingliederungen und Neuverfugung farbig, als Kellenverfugung
Kleiner Refraktor, Telegrafenberg A 32,
14473 Potsdam

- 187 St Formergänzungen mit Restauriermörtel
- 187 m Gesimse reinigen und entsalzen
- Lieferung und Verbau von angepaßten Manufakturziegeln
- div. Rissanierungen und Vernadelungen

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Aug. 2010 - Juli 2011

Bauherr / Bauleitung
Potsdam-Institut für
Klimafolgenforschung (PIK)
Telegrafenberg 31
14473 Potsdam
Tel.: +49 (0)331 288-2500