

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



Hochschule für Bildende Künste Dresden Fassadengliederungen aus Cottaer-, Reinhardsdorfer und Postaer Sandstein

Restaurierung der Fassadengliederungen aus Cottaer-, Reinhardsdorfer und Postaer Sandstein

Rund 1000 m² Fassadengliederungen aus Cottaer-, Reinhardsdorfer und Postaer Sandstein wurden nach denkmalpflegerischer Zielstellung und Maßnahmekartierung steinmetzmäßig und restauratorisch instandgesetzt.

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
März 2008 - Febr. 2009

Bauherr / Bauleitung
Staatsbetrieb SIB NL Dresden II
Ostra - Allee 23,
01067 Dresden
Tel. (0351) 4735-847

Bauleitung
CODE UNIQUE ARCHITEKTEN
Katharinenstr. 5, 01099 Dresden
Tel. (0351) 810 788 00