



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Kirche St. Bartholomäus, 95615 Marktredwitz - Sanierung Granitquader Kirchturm, JOS-Reinigung

Sanierung des Granitquader-Kirchturms, Befunduntersuchung, Reinigung im JOS-Verfahren

- ca. 850 m² Befunduntersuchung der Granitquader und -profilsteine
- Reinigung im patentiertem JOS-Verfahren unter Erhalt einer Restpatina
- vollflächige Algizidbehandlung

Ergänzung von 540 St. Granitfehlstellen mit baustellenbezogen, selbstgemischter mineralischer Ergänzungsmasse.

- Einbau von 14 St. Granitvierungen

Festlegung einer vollflächigen und kompletten Neuverfugung als Grund- und Deckfuge in 2-3 Arbeitsgängen.

- Rißverpressungen und Vernadelungen
- kleinere Putzarbeiten

Ca. 450 St. Verschluss der im Zuge der statischen Sicherung notwendig gewordenen Kernbohrungen, durch Wiedereinsatz der Bohrkerne und Ergänzung des Verschnitttringes mit Granitersatzmasse.

- diverse Korrosionsschutz- und Vergußarbeiten an Klammern im Bereich des Umganges

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Jun 2006 - Nov 2006

Bauherr / Bauleitung
Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Marktredwitz
Pfarrhof 2

95615 Marktredwitz
Tel: (0 92 31) 6 20 77

Bauleitung
Evang.-Luth. Kirchengemeinde
Marktredwitz
Pfarrhof 2, 95615 Marktredwitz
Tel: (0 92 31) 6 20 77

Thomas Sticht Architekt
Manzenberg 2, 95615 Marktredwitz
Tel: (0 92 31) 66 07 00