

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



Thurnau Schloss Sandsteinfassaden Nordflügel

Fassadensanierung Schloss Thurnau - BA
III Sanierung und Umnutzung des Nordflügels für das Institut für Fränkische Landesgeschichte.

Restaurierung der Sandsteinfassaden aus Sandsteinquadermauerwerk im Nordflügel des unteren Schlosshofes.

- Voruntersuchung der schadhafte Mauerwerksfugen, Setzungen, Verformungen sowie Fehlstellen an Fensterstürzen und Mauerwerkssimsen
- Maßgabe maximale Erhaltung von originaler Bausubstanz

A) Glashalle

- 132 St Sicherung historischer Fassungsreste, 510 m² Heißwasserreinigung, 181 m² Mircopartikelstrahlreinigung, 293 St. Schlämmen und Anböschungen, 270 St. Steineränzungen, 18 St. Vierungen

B) Hauptfläche

- 1816 m² Reinigung, 146 St. Vernadelungen, 2627 St. Schlämmungen/Anböschungen, 1012 St. Steineränzungen und Vierungen, rd. 4000 m Fugenkittungen und Fensteranschlussfugen, diverse Sonderleistungen wie Abbeizen, Mörtelkeile auf Sohlbänken, Konservierung korrodierter Metallteile, Sockelleisten

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Jan. 2018 - Sep. 2019

Bauherr / Bauleitung
Gräflich Giech'sche Spitalstiftung
Landratsamt Kulmbach
Konrad-Adenauer-Str. 5
95326 Kulmbach
Bauleitung
s p i n d l e r + g m b h
Kühllehnhof 4
96317 Kronach
Tel. 09261-6086-0